

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от « 28 » 12 2017 г.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание

МАОУ СОШ № 2 (здание 2), город Тобольск, Иртышский - микрорайон, ул. Надежды 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	да	-	4,5	- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; отсутствие противоскользящего покрытия	Все	нанесение тактильной маркировки; поклейка противоскользящего покрытия, замена поручней	Орг. ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	к, о	Установить пандус в соответствии с СП 59.13330.2012	КР, ТСР, Орг
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6	Отсутствует зона для разворота, перепад высот порогов у входной двери, - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; отсутствие информационной таблички, отсутствие звукового маячка, кнопки вызова	Все	Увеличение зоны до норматива, нанесение контрастной ленты или тактильной ленты, размещение информ-ого табло, установка кнопки вызова персонала (с двухсторонней связью) с закреплением ответ-го сотрудника за встречу и сопровождение МГН, поклейка противоскользящего покрытия	Орг. ТР, ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	7,8	Отсутствие цветной ручки, тактильной полосы, информационного табло	Все	Установить цветовую ручку, тактильную полосу, информационное табло, кнопка вызова персонала с двухсторонней связью	Орг. ТР, ТСР
2.5	Тамбур	есть		9	Не соответствует СП 59.13330.2012	Все	Предлагается комплексное оборудование входа для инвалидов на	Орг. ТР, ТСР