

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ СОШ № 2 (здание 2), город Тобольск, Иртышский- микрорайон, улица Надежды 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10, 11	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;	Все	помещения, обеспечить комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;	Орг. ТР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		12, 13	- отсутствие поручня, отсутствует тактильная полоса	Все	- для преодоления вертикальных препятствий установить непрерывные поручни, устройство тактильной полосы; Комплексное оборудование в соответствии с СП 59.13330.2012	Орг. ТР, ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	к, о	Реконструкция пандуса в соответствии с СП 59.13330.2012	Орг. ТР, ТСР