

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, Организационные решения, Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, Организационные решения, Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, Организационные решения, Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, Организационные решения, Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, Организационные решения, Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, Организационные решения, Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, Организационные решения, Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, Организационные решения, Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

И.А. Лукина, директор МАОУ СОШ №2 г. Тобольска, тел.33-23-96
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)