

1.4	Пандус (наружный)	есть			Не нормированный пандус (не соответствует нормам уклон, покрытие, поручни СП 59.13330.2012	к, о	Установить пандус в соответствии с СП 59.13330.2012	КР, ТСП, Орг
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не соответствует СП 59.13330.2012	к, о	Оборудовать стоянку в соответствии с п.4.2. СП 59.13330.2012	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие удобного передвижения МГН к зданию, нет информационной поддержки на путях движения		-установить информацию на входе; -установка свето-звукового информатора; -устройство тактильных напольных указателей; Установить пандус в соответствии с СП 59.13330.2012; Оборудовать стоянку в соответствии с п.4.2. СП 59.13330.2012	Орг, ТР, ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ –И (к, о, г, у) ВНД(с)		1-5	Организационные мероприятия, Текущий ремонт, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания