

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	Все	установка лифта	Орг, КР, ТСР
3.5	Дверь	есть	-		Отсутствие цветной ручки, отсутствие тактильной таблички	Все	- установить информационные рельефные таблички	Орг, КР, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			14, 15	Пути эвакуации ограничены, пожаробезопасной зоны нет	Все	Устройство пожаробезопасной зоны, обозначить пути эвакуации	Орг, КР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Предлагается комплексное оборудование в соответствии с СП 59.13330.2012	Орг, КР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДЧ-И (г, у)</i> <i>ВНД (с, к, о)</i>	-	10-15	Организационные мероприятия, Текущий ремонт, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания