

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от «28» 12 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ СОШ № 2 (здание 2), город Тобольск, Иртышский - микрорайон, ул.надежды.2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-п ланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	-отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН; - отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	Все	-установить информацию на входе; -установка свето-звукового информатора; -устройство тактильных напольных указателей -установки кнопки вызова персонала	ТР, ТСР, Орг
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3	- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;	Все	нанесение цветовой и тактильной маркиров ки; обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках. установить бортики; оборудовать места отдыха для МГН	Орг, ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть		4,5	- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; отсутствие противоскользящег о покрытия	Все	Замена поручней,нанесение цветовой и тактильной маркировки; поклейка противоскользящего покрытия, Оборудование в соответствии с СП 59.13330.2012	Орг, ТР, ТСР