

|     |                                           |      |   |           |                                                                                              |     |                                                                                                                                                                  |                    |
|-----|-------------------------------------------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.4 | Лифт<br>пассажирский<br>(или подъемник)   | нет  |   |           | -                                                                                            | Все | установка лифта                                                                                                                                                  | Орг.<br>КР,<br>ТСР |
| 3.5 | Дверь                                     | есть | - |           | Отсутствие цветной ручки, отсутствие тактильной таблички, отсутствие кнопки вызова персонала | Все | - установить информационные рельефные таблички, кнопку вызова, информационные знаки, контрастный цвет по периметру Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012 | Орг.<br>КР,<br>ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |      |   | 14,<br>15 | Пути эвакуации ограничены, пожаробезопасной зоны нет                                         | Все | Устройство пожаробезопасной зоны, обозначить пути эвакуации                                                                                                      | Орг.<br>КР,<br>ТСР |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   |      |   |           |                                                                                              |     | Предлагается комплексное оборудование в соответствии с СП 59.13330.2012                                                                                          | Орг.<br>КР,<br>ТСР |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                            | № на плане | № фото |                                                                           |
| Пути движения внутри здания                 | <i>ДЧ-И (г, у)</i><br><i>ВНД (с, к, о)</i>                 | -          | 10-15  | Организационные мероприятия, Текущий ремонт, ТСР                          |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания