

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от «28» 12 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАОУ СОШ №2 (здание 2), город Тобольск, Иртышский- микрорайон, ул. Надежды.2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		16, 17, 18	ширина дверных проемов менее 0,9 м; наличие порога на входе более 2,5 см; Отсутствие визуальной информации о помещении	К,С,О	Увеличение ширины дверных проемов, устранение перепада, установка визуальной информации о помещении Привести в соответствие с СП 59.13330.2012	Орг, ТР, ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	-	ДЧ-И (О.У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012	Орг, ТР, ТСР