

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от « 28 » 12 2017 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ СОШ №2 (здание 2), город Тобольск, Иртышский-микрорайон, ул. Надежды 2.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		19, 20	- нет оборудованных санитарно-гигиенич еских помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала	Все	Установка ТСП, увеличение дверного проёма - установить кнопку вызова персонала	Орг, КР, ТСП
5.2	Бытовая комната (гардеробная)	есть			-	Все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Предлагается комплексное оборудование помещений в соответствии с СП 59.13330.2012	Орг, ТР, ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционал ьной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	<i>ВНД</i>		19,20	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП