

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от « 28 » 12 2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

МАОУ СОШ № 2 (здание 2), город Тобольск, Иртышский - микрорайон, ул. Надежды, 2.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	21,22	Отсутствие рельефных знаков и символов (информации)	Все	Обеспечение всех помещений в соответствии с нормативными требованиями к размещению визуальной информации	Орг, ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	есть	-	23	Имеется акустическая система информирования и оповещения об опасности	Все	Установка акустических систем	Орг, КР, ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	Установка тактильных таблиц, полос	Орг, КР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система информации имеется частично	ДУ	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг, КР, ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДУ		21-23	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП